

平成27年度 橋梁定期点検結果 (北海道真狩村)

橋梁名 (フリカナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者 管理者名	行政区域 市町村名	点検年度	点検記録	
								判定区分	
小大和橋	コヤマトハシ	真狩新区画通	1984	7.5	7.5	真狩村	北海道 真狩村	平成27年度	II
前田橋	マエダハシ	南部団体線	1969	19.7	4.0	真狩村	北海道 真狩村	平成27年度	II
神里橋	カミサハシ	神里オロエン線	1967	4.5	3.2	真狩村	北海道 真狩村	平成27年度	II
第1御保内橋	ダイオホナイハシ	北3線豊川加野線	1979	13.6	7.0	真狩村	北海道 真狩村	平成27年度	II
第2御保内橋	ダイニオホナイハシ	北3線豊川加野線	1984	16.5	8.0	真狩村	北海道 真狩村	平成27年度	II
第一小花井橋	ダイイチオハナイハシ	小花井第1支線	1968	10.8	5.0	真狩村	北海道 真狩村	平成27年度	II
宮武橋	ミヤタケハシ	3号線	1976	8.0	4.0	真狩村	北海道 真狩村	平成27年度	II
長船橋	オサフネハシ	北8線共明新道線	1962	6.3	6.6	真狩村	北海道 真狩村	平成27年度	III
池田橋	イケダハシ	豊川桜川線	1979	6.0	7.6	真狩村	北海道 真狩村	平成27年度	II

橋梁診断における判定区分		
区 分	状 態	
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが好ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

平成27年度 定期点検実施橋梁位置図

