

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025
しらかば会館 (経過年数18年)	集会施設	集会施設	C	2004	W造	173.40	しらかば会館 (経過年数18年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		18年目	19年目	20年目	21年目
								建物本体	屋根(屋上)	III	18	26	1,220	0	0	0	0
									外壁	III	18	26	4,782	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	18	26	1,643	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	III	18	26	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	7,710	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	0	0	0	0	0
真狩町内会館 (経過年数44年)	集会施設	集会施設	C	1978	W造	99.20	真狩町内会館 (経過年数44年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		44年目	45年目	46年目	47年目
								建物本体	屋根(屋上)	I	44	52	698	0	0	0	0
									外壁	I	3	11	2,736	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	44	52	904	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	V	44	52	65	0	0	0	0
									地下タンク	V	-	-	0	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0
								小計	-	V	-	-	4,403	0	0	0	0
								建替	-	V	-	-	0	0	0	0	0
富里地区研修センター (経過年数40年)	集会施設	集会施設	B	1982	S造	258.94	富里地区研修センター (経過年数40年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		40年目	41年目	42年目	43年目
								建物本体	屋根(屋上)	V	40	48	2,719	0	0	0	0
									外壁	V	40	48	8,265	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	20	28	3,039	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	V	26	34	69	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0
								小計	-	V	-	-	15,002	0	0	0	0
								建替	-	V	108,755	108,755	108,755	0	0	0	0
御保内地区研修センター (経過年数38年)	集会施設	集会施設	B	1984	S造	281.45	御保内地区研修センター (経過年数38年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		38年目	39年目	40年目	41年目
								建物本体	屋根(屋上)	V	38	46	3,074	1,537	0	0	0
									外壁	V	38	46	8,984	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	27	35	4,749	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	V	27	35	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0
								小計	-	V	-	-	17,781	1,537	0	0	0
								建替	-	V	118,209	118,209	118,209	0	0	0	0
川崎集会所 (経過年数37年)	集会施設	集会施設	C	1985	W造	82.62	川崎集会所 (経過年数37年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		37年目	38年目	39年目	40年目
								建物本体	屋根(屋上)	V	37	45	581	0	0	0	0
									外壁	V	37	45	2,278	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	37	45	528	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	V	37	45	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	3,453	0	0	0	0
								建替	-	-	23,249	23,249	23,249	0	0	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
しらかば会館 (経過年数18年)	建物本体	屋根（屋上）	Ⅲ	18	26	1,220	0	0	0	0	0	1,220	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	18	26	4,782	0	0	0	0	4,782	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	18	26	1,643	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	548
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	18	26	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	7,710	0	0	0	0	5,330	1,220	0	0	65	0	0	0	548
	建替	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩町内会館 (経過年数44年)	建物本体	屋根（屋上）	Ⅰ	44	52	698	0	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅰ	3	11	2,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	44	52	904	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	301
	衛生設備	灯油タンク	V	44	52	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V	-	-	4,403	0	0	0	0	1,064	0	0	0	0	0	0	0	301
	建替	-	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富里地区研修センター (経過年数40年)	建物本体	屋根（屋上）	V	40	48	2,719	0	0	0	0	2,719	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	40	48	8,265	0	0	8,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	20	28	3,039	0	0	1,013	0	0	0	0	0	0	0	1,013	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	26	34	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V	-	-	15,002	0	69	9,278	0	2,719	0	0	0	0	0	1,013	0	0
	建替	-	V	108,755	108,755	108,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
御保内地区研修センター (経過年数38年)	建物本体	屋根（屋上）	V	38	46	3,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	38	46	8,984	0	0	0	0	8,984	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	27	35	4,749	0	0	1,583	0	0	0	0	0	0	0	1,583	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	27	35	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V	-	-	17,781	0	0	1,583	0	9,049	0	0	0	0	0	1,583	0	0
	建替	-	V	118,209	118,209	118,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎集会所 (経過年数37年)	建物本体	屋根（屋上）	V	37	45	581	0	0	0	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	37	45	2,278	0	0	0	0	2,278	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	37	45	528	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	176
	衛生設備	灯油タンク	V	37	45	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	3,453	0	0	0	0	3,101	0	0	0	0	0	0	0	176
	建替	-	-	23,249	23,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[単位：千円]

施設名称 (建物名称)	整備計画項目				30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
しらかば会館 (経過年数18年)	建物本体	屋根(屋上)	Ⅲ	18	26	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	18	26	4,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	18	26	1,643	0	0	0	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	18	26	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	7,710	0	0	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真狩町内会館 (経過年数44年)	建物本体	屋根(屋上)	Ⅰ	44	52	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅰ	3	11	2,736	0	0	0	0	0	2,736	0	0	0	0	0	0	0
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	44	52	904	0	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0
衛生設備		灯油タンク	V	44	52	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		-	-	-	-	-	4,403	0	0	0	0	2,736	0	301	0	0	0	0	0
建替		-	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富里地区研修センター (経過年数40年)		建物本体	屋根(屋上)	V	40	48	2,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	40	48	8,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	20	28	3,039	0	0	0	0	0	1,013	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	26	34	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V	-	-	15,002	0	0	0	910	0	1,013	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	V	108,755	108,755	108,755	0	0	0	108,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	御保内地区研修センター (経過年数38年)	建物本体	屋根(屋上)	V	38	46	3,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537	0
		外壁	V	38	46	8,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	27	35	4,749	0	0	0	0	0	1,583	0	0	0	0	0	0	0
衛生設備		灯油タンク	V	27	35	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0
小計		-	V	-	-	17,781	0	0	0	0	0	2,493	0	0	0	0	1,537	0	0
建替		-	V	118,209	118,209	118,209	0	0	0	0	0	118,209	0	0	0	0	0	0	0
川崎集会所 (経過年数37年)		建物本体	屋根(屋上)	V	37	45	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	37	45	2,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	37	45	528	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	37	45	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	3,453	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0
	建替	-	-	23,249	23,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025
公民館 (経過年数42年)	集会施設	集会施設	B	1980	RC造	1,889.69	公民館 (経過年数42年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		42年目	43年目	44年目	45年目
								建物本体	屋根(屋上)	V-1	42	50	20,636	10,318	0	0	0
									外壁	IV	42	50	76,192	0	0	38,096	0
								電気設備	受変電設備	V	42	50	7,143	7,143	0	0	0
								機械設備	熱源設備	V	42	50	20,000	0	10,000	0	0
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
									地下タンク	V	34	42	1,270	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	126,151	17,461	10,000	38,096	0
								建替	-	-	793,670	793,670	793,670	0	0	0	0
森林学習展示館 (経過年数43年)	公園施設	公園施設	B	1979	W造	427.32	森林学習展示館 (経過年数43年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		43年目	44年目	45年目	46年目
								建物本体	屋根(屋上)	III	6	14	2,477	0	0	0	0
									外壁	III	43	51	9,708	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	43	51	951	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	V	43	51	195	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	14,240	0	0	0	0
								建替	-	-	99,061	99,061	99,061	0	0	0	0
村営プール管理棟、更衣室 (経過年数14年)	スポーツ・レクリエーション施設	スポーツ施設	D	2008	軽S造	53.00	村営プール管理棟、更衣室 (経過年数14年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		14年目	15年目	16年目	17年目
								建物本体	屋根(屋上)	IV	14	22	336	0	0	0	0
									外壁	V-1	14	22	1,020	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0
									ろ過装置	-	14	22	19,690	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	21,046	0	0	0	0
								建替	-	-	13,423	13,423	0	0	0	0	0
交流プラザ (経過年数29年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	B	1993	S造	1,207.32	交流プラザ (経過年数29年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		29年目	30年目	31年目	32年目
								建物本体	屋根(屋上)	-	13	21	5,933	0	0	0	0
									外壁	-	13	21	21,906	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	I	29	37	14,000	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	29	37	5,072	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	II	5	13	195	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0
								小計	-	V	-	-	47,105	0	0	0	0
								建替	-	II	456,366	456,366	0	0	0	0	0
フラワーセンターセンターハウス (経過年数26年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	B	1996	RC造	504.00	フラワーセンターセンターハウス (経過年数26年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		26年目	27年目	28年目	29年目
								建物本体	屋根(屋上)	III	8	16	4,763	0	0	0	0
									外壁	V	26	34	14,479	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	V	26	34	1,715	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	III	9	17	739	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	III	26	34	130	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	17,062	0	0	0	0
								建替	-	-	190,512	190,512	0	0	0	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
公民館 (経過年数42年)	建物本体	屋根(屋上)	V-1	42	50	20,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	IV	42	50	76,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	V	42	50	7,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	V	42	50	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	V	34	42	1,270	0	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	126,151	0	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	793,670	793,670	793,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
森林学習展示館 (経過年数43年)	建物本体	屋根(屋上)	III	6	14	2,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	43	51	9,708	0	0	0	0	9,708	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	43	51	951	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	317	
	衛生設備	灯油タンク	V	43	51	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	14,240	0	195	0	317	10,618	0	0	0	0	0	317	
	建替	-	-	-	99,061	99,061	99,061	0	0	0	0	99,061	0	0	0	0	0	0	
村営プール管理棟、更衣室 (経過年数14年)	建物本体	屋根(屋上)	IV	14	22	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	0	
		外壁	V-1	14	22	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ろ過装置	-	-	-	-	14	22	19,690	0	0	0	9,845	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	21,046	0	0	0	0	9,845	0	1,020	0	336	0		
建替	-	-	-	13,423	13,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
交流プラザ (経過年数29年)	建物本体	屋根(屋上)	-	13	21	5,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,933	0	
		外壁	-	13	21	21,906	0	0	0	0	0	0	0	0	21,906	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	I	29	37	14,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	29	37	5,072	0	0	1,691	0	0	0	0	0	0	0	1,691	0	
	衛生設備	灯油タンク	II	5	13	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	V	-	-	-	47,105	0	0	1,691	0	7,000	0	0	21,906	0	7,623	0	
	建替	-	II	456,366	456,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フラワーセンターセンターハウス (経過年数26年)	建物本体	屋根(屋上)	III	8	16	4,763	0	0	4,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	26	34	14,479	0	0	0	0	14,479	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	V	26	34	1,715	0	0	0	0	1,715	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	III	9	17	739	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	
	衛生設備	灯油タンク	III	26	34	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	17,062	0	0	0	246	16,323	0	0	0	0	246	0	
	建替	-	-	-	190,512	190,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

施設名称（建物名称）	整備計画項目		劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	
						累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
公民館 (経過年数42年)	大分類	中分類					59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	
	建物本体	屋根(屋上)	V-1	42	50	20,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,318	0	0
		外壁	IV	42	50	76,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,096	0	0
	電気設備	受変電設備	V	42	50	7,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	V	42	50	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	V	34	42	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	126,151	0	910	0	10,000	0	0	0	0	0	0	48,414	0	0
	建替	-	-	-	793,670	793,670	793,670	0	793,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
森林学習展示館 (経過年数43年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	
	建物本体	屋根(屋上)	III	6	14	2,477	0	0	0	0	2,477	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	43	51	9,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	43	51	951	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	43	51	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	14,240	0	0	0	2,477	0	317	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	99,061	99,061	99,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
村営プール管理棟、更衣室 (経過年数14年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		31年目	32年目	33年目	34年目	35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目	42年目	43年目	
	建物本体	屋根(屋上)	IV	14	22	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V-1	14	22	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	21,046	0	0	0	0	0	0	9,845	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	13,423	13,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交流プラザ (経過年数29年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	
	建物本体	屋根(屋上)		13	21	5,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁		13	21	21,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	I	29	37	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
		石油式暖房機	V	29	37	5,072	0	0	0	0	0	1,691	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	II	5	13	195	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0		
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	-	V	-	-	-	47,105	0	0	0	0	1,691	0	0	195	0	0	7,000		
	建替	-	II	456,366	456,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
フラワーセンターセンターハウス (経過年数26年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	
	建物本体	屋根(屋上)	III	8	16	4,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	26	34	14,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	V	26	34	1,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		石油式暖房機	III	9	17	739	0	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0		
	衛生設備	灯油タンク	III	26	34	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	-	-	-	-	-	17,062	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0		
	建替	-	-	-	190,512	190,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間 累計	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025
	施設分類 (大分類)	施設分類 (中分類)	施設整備 優先度	建築 年度	構造※ 種別	延床 面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)					
フラワーセンター研修集会室 (経過年数26年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	C	1996	S造	297.00	フラワーセンター研修集会室 (経過年数26年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	26年目	27年目	28年目	29年目	
								建物本体	屋根(屋上)	I	26	34	2,807	0	0	0	0
									外壁	III	26	34	8,532	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	II	5	13	2,564	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	II	5	13	130	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	14,033	0	0	0	0
								建替	-	-	112,266	112,266	0	0	0	0	0
フラワーセンター多目的施設 (経過年数26年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	D	1996	W造	906.00	フラワーセンター多目的施設 (経過年数26年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	26年目	27年目	28年目	29年目	
								建物本体	屋根(屋上)	IV	26	34	5,736	0	0	0	0
									外壁	IV	26	34	22,486	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	III	27	35	195	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	28,417	0	0	0	0
								建替	-	-	229,454	229,454	0	0	0	0	0
まっかり温泉 (経過年数29年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	B	1993	W造	798.79	まっかり温泉 (経過年数29年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	29年目	30年目	31年目	32年目	
								建物本体	屋根(屋上)	III	29	37	5,058	0	0	0	0
									外壁	III	29	37	19,825	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	III	11	19	10,500	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	29	37	5,290	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	V	13	21	454	0	0	0	0
									地下タンク	V	29	37	1,270	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0
									温泉ポンプ	-	-	-	106,000	1,700	5,950	1,200	5,200
								小計	-	V	-	-	149,307	1,700	5,950	1,200	5,200
								建替	-	II	202,300	202,300	202,300	0	0	0	0
世界のユリ園コテージ1(2棟)サマーキング (経過年数25年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	B	1997	W造	35.40	世界のユリ園コテージ1(2棟)サマーキング (経過年数25年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	25年目	26年目	27年目	28年目	
								建物本体	屋根(屋上)	V	25	33	224	0	0	0	0
									外壁	V	25	33	879	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0
								小計	-	V	-	-	2,530	0	0	0	0
								建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0
世界のユリ園コテージ1(2棟)スノースター (経過年数25年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	B	1997	W造	35.40	世界のユリ園コテージ1(2棟)スノースター (経過年数25年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	25年目	26年目	27年目	28年目	
								建物本体	屋根(屋上)	V	25	33	224	0	0	0	0
									外壁	V	25	33	879	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	III	25	33	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	2,530	0	0	0	0
								建替	-	-	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
フラワーセンター研修集会室 (経過年数26年)	建物本体	屋根（屋上）	I	26	34	2,807	0	0	0	0	2,807	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	26	34	8,532	0	0	0	0	8,532	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	II	5	13	2,564	0	0	0	0	0	0	0	855	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	II	5	13	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	14,033	0	0	0	0	11,339	0	0	0	855	0	0	0	0
	建替	-	-	-	112,266	112,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フラワーセンター多目的施設 (経過年数26年)	建物本体	屋根（屋上）	IV	26	34	5,736	0	0	0	0	5,736	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	IV	26	34	22,486	0	0	0	0	22,486	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	27	35	195	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	28,417	0	0	0	0	28,417	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	229,454	229,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まっかり温泉 (経過年数29年)	建物本体	屋根（屋上）	III	29	37	5,058	0	0	0	0	5,058	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	29	37	19,825	0	0	0	0	19,825	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	III	11	19	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	29	37	5,290	0	0	0	1,763	0	0	0	0	0	0	0	1,763	0
	衛生設備	灯油タンク	V	13	21	454	0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	V	29	37	1,270	0	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0
		温泉ポンプ	-	-	-	106,000	1,700	5,950	1,200	5,200	1,700	5,950	1,200	5,200	1,700	5,950	1,200	5,200	1,700
	小計	-	V	-	-	149,307	1,700	5,950	1,654	8,233	26,583	5,950	1,200	6,110	1,700	5,950	1,200	6,963	1,700
建替	-	II	202,300	202,300	202,300	0	0	0	0	0	0	0	0	202,300	0	0	0	0	
世界のユリ園コテージ1 (2棟) サマーキング (経過年数25年)	建物本体	屋根（屋上）	V	25	33	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	25	33	879	0	0	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	151	0
	衛生設備	灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0
	小計	-	V	-	-	2,530	0	0	0	151	1,168	0	0	0	0	0	0	1,061	0
	建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,965	0
世界のユリ園コテージ1 (2棟) スノースター (経過年数25年)	建物本体	屋根（屋上）	V	25	33	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	25	33	879	0	0	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	151	0
	衛生設備	灯油タンク	III	25	33	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0
	小計	-	V	-	-	2,530	0	0	0	151	1,168	0	0	0	0	0	0	1,061	0
	建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,965	0

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
フラワーセンター研修集会室 (経過年数26年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	
	建物本体	屋根（屋上）	I	26	34	2,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	26	34	8,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	II	5	13	2,564	0	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	855	0	0
	衛生設備	灯油タンク	II	5	13	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	14,033	0	0	855	0	0	0	0	130	0	855	0	0	
	建替	-	-	-	112,266	112,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フラワーセンター多目的施設 (経過年数26年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	
	建物本体	屋根（屋上）	IV	26	34	5,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	IV	26	34	22,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	III	27	35	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	28,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	229,454	229,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
まっかり温泉 (経過年数29年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	
	建物本体	屋根（屋上）	III	29	37	5,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	29	37	19,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	III	11	19	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	29	37	5,290	0	0	0	0	0	0	1,763	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	13	21	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	V	29	37	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		温泉ポンプ	-	-	-	106,000	5,950	1,200	5,200	1,700	5,950	1,200	5,200	1,700	5,950	1,200	5,200	1,700	5,950	
	小計	-	V	-	-	-	149,307	16,450	1,200	5,200	1,700	5,950	1,200	6,963	1,700	5,950	1,200	5,200	1,700	
建替	-	II	202,300	202,300	202,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
世界のユリ園コテージ1 (2棟) サマーキング (経過年数25年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	
	建物本体	屋根（屋上）	V	25	33	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	25	33	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	V	-	-	-	2,530	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0		
	建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
世界のユリ園コテージ1 (2棟) スノースター (経過年数25年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	
	建物本体	屋根（屋上）	V	25	33	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	25	33	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	III	25	33	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	V	-	-	-	2,530	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0		
	建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度							
	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025							
世界のユリ園コテージ2 (3棟) カサブランカ (経過年数25年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	B	1997	W造	35.40	世界のユリ園コテージ2 (3棟) カサブランカ (経過年数25年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	25年目	26年目	27年目	28年目								
								建物本体	屋根(屋上)	I	25	33	224	0	0	0	0							
									外壁	III	25	33	879	0	0	0	0							
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
									石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	0							
								衛生設備	灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0							
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0							
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0							
								小計	-	V	-	-	2,530	0	0	0	0							
								建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0							
								世界のユリ園コテージ2 (3棟) マルコ・ポーロ (経過年数25年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	B	1997	W造	35.40	世界のユリ園コテージ2 (3棟) マルコ・ポーロ (経過年数25年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	25年目	26年目	27年目	28年目
																建物本体	屋根(屋上)	V	25	33	224	0	0	0
	外壁	V	25	33	879	0	0									0	0							
電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0									0	0							
機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0									0	0							
	石油式暖房機	V	12	20	452	0	0									0	0							
衛生設備	灯油タンク	V	25	33	65	0	0									0	0							
	地下タンク	-	-	-	-	0	0									0	0							
その他	スロープ	-	-	-	910	0	0									0	0							
小計	-	V	-	-	2,530	0	0									0	0							
建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0									0	0							
世界のユリ園コテージ2 (3棟) ル・レーブ (経過年数25年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	B	1997	W造	35.40	世界のユリ園コテージ2 (3棟) ル・レーブ (経過年数25年)									大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	25年目	26年目	27年目	28年目
																建物本体	屋根(屋上)	V	25	33	224	0	0	0
									外壁	V	25	33	879	0	0	0	0							
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
									石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	0							
								衛生設備	灯油タンク	III	25	33	65	0	0	0	0							
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0							
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0							
								小計	-	-	-	-	2,530	0	0	0	0							
								建替	-	-	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0							
								美原牧場管理事務所 (経過年数52年)	産業施設	産業施設	D	1970	W造	62.37	美原牧場管理事務所 (経過年数52年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	52年目	53年目	54年目	55年目
																建物本体	屋根(屋上)	I	52	60	439	0	0	0
	外壁	I	52	60	1,720	0	0									0	0							
電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0									0	0							
機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0									0	0							
	石油式暖房機	-	-	-	-	0	0									0	0							
衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0									0	0							
	地下タンク	-	-	-	-	0	0									0	0							
その他	スロープ	-	-	-	910	0	0									0	0							
小計	-	-	-	-	2,159	0	0									0	0							
建替	-	-	17,551	17,551	0	0	0									0								
土壌改良資材製造施設製造棟 (経過年数16年)	産業施設	産業施設	D	2006	S造	1,075.00	土壌改良資材製造施設製造棟 (経過年数16年)									大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	16年目	17年目	18年目	19年目
																建物本体	屋根(屋上)	III	16	24	11,288	0	0	0
									外壁	III	16	24	21,672	0	0	0	0							
								電気設備	受変電設備	V	16	24	4,064	0	0	0	0							
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0							
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0							
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0							
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0							
								小計	-	-	-	-	37,023	0	0	0	0							
								建替	-	-	451,500	451,500	0	0	0	0								

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間 累計	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
世界のユリ園コテージ2 (3棟) カサブランカ (経過年数25年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	29年目	30年目	31年目	32年目	33年目	34年目	35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目	
	建物本体	屋根（屋上）	I	25	33	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	25	33	879	0	0	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	151	0
	衛生設備	灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910
	小計	-	V	-	-	2,530	0	0	0	151	1,168	0	0	0	0	0	0	1,061	0
	建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,965	0
	世界のユリ園コテージ2 (3棟) マルコ・ポーロ (経過年数25年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)	29年目	30年目	31年目	32年目	33年目	34年目	35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目
建物本体		屋根（屋上）	V	25	33	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	25	33	879	0	0	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	151	
衛生設備		灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	
小計		-	V	-	-	2,530	0	0	0	151	1,168	0	0	0	0	0	0	1,061	
建替		-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,965	
世界のユリ園コテージ2 (3棟) ル・レーブ (経過年数25年)		大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)	29年目	30年目	31年目	32年目	33年目	34年目	35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目
	建物本体	屋根（屋上）	V	25	33	224	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	25	33	879	0	0	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	151	
	衛生設備	灯油タンク	III	25	33	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	
	小計	-	V	-	-	2,530	0	0	0	151	1,168	0	0	0	0	0	0	1,061	
	建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,965	
	美原牧場管理事務所 (経過年数52年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目
建物本体		屋根（屋上）	I	52	60	439	0	0	0	0	439	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	I	52	60	1,720	0	0	0	0	1,720	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
衛生設備		灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	
小計		-	-	-	-	2,159	0	0	0	0	2,159	0	0	0	0	0	0	0	
建替		-	-	17,551	17,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土壌改良資材製造施設製造棟 (経過年数16年)		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	31年目	32年目
	建物本体	屋根（屋上）	III	16	24	11,288	0	0	0	0	0	0	11,288	0	0	0	0	0	
		外壁	III	16	24	21,672	0	0	0	0	0	21,672	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	V	16	24	4,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,064	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	37,023	0	0	0	0	0	21,672	0	11,288	0	4,064	0	0	
	建替	-	-	451,500	451,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	
						累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
世界のユリ園コテージ2 (3棟) カサブランカ (経過年数25年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	
	建物本体	屋根(屋上)	I	25	33	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	25	33	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V	-	-	2,530	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	世界のユリ園コテージ2 (3棟) マルコ・ポーロ (経過年数25年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目
		建物本体	屋根(屋上)	V	25	33	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	25	33	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
衛生設備		灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		-	V	-	-	2,530	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
建替		-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
世界のユリ園コテージ2 (3棟) ル・レーブ (経過年数25年)		大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目
		建物本体	屋根(屋上)	V	25	33	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	25	33	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	12	20	452	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	25	33	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V	-	-	2,530	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	II	8,965	8,965	8,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	美原牧場管理事務所 (経過年数52年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	78年目	79年目	80年目	81年目
		建物本体	屋根(屋上)	I	52	60	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	I	52	60	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生設備		灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		-	-	-	-	2,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建替		-	-	17,551	17,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土壌改良資材製造施設製造棟 (経過年数16年)		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		33年目	34年目	35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目
		建物本体	屋根(屋上)	III	16	24	11,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	16	24	21,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	V	16	24	4,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	37,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	451,500	451,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間 累計	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	
	施設分類 (大分類)	施設分類 (中分類)	施設整備 優先度	建築 年度	構造※ 種別	延床 面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)						
土壌改良資材製造施設倉庫 (経過年数16年)	産業施設	産業施設	D	2006	S造	476.44	土壌改良資材製造施設倉庫 (経過年数16年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	16年目	17年目	18年目	19年目		
								建物本体	屋根(屋上)	I	16	24	5,003	0	0	0	0	
									外壁	I	16	24	15,208	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	20,211	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	200,105	200,105	0	0	0
真狩小学校校舎 (経過年数45年)	学校教育施設	学校	A	1977	RC造	1,863.00	真狩小学校校舎 (経過年数45年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	45年目	46年目	47年目	48年目		
								建物本体	屋根(屋上)	III	45	53	8,380	0	0	0	0	
									外壁	III	45	53	30,941	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	III	11	19	5,801	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	II	3	11	15,484	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	II	3	11	195	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	-	61,710	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	644,598	644,598	0	0	0
真狩小学校体育館 (経過年数45年)	学校教育施設	学校	A	1977	SRC造	613.00	真狩小学校体育館 (経過年数45年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	45年目	46年目	47年目	48年目		
								建物本体	屋根(屋上)	V	45	53	2,757	0	0	0	0	
									外壁	V	45	53	32,238	0	16,119	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	I	3	11	27,599	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	II	3	11	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	-	63,570	0	16,119	0	0
								建替	-	-	-	-	-	212,098	212,098	0	0	0
御保内小学校校舎 (経過年数44年)	学校教育施設	学校	A	1978	RC造	829.00	御保内小学校校舎 (経過年数44年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	44年目	45年目	46年目	47年目		
								建物本体	屋根(屋上)	V	44	52	3,729	0	0	0	0	
									外壁	V	44	52	21,799	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	V	44	52	2,582	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	V	-	-	0	0	0	0	0	
									石油式暖房機	V	17	25	1,908	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	18	26	260	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	-	31,187	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	286,834	286,834	0	0	0
御保内小学校体育館 (経過年数12年)	学校教育施設	学校	A	2010	RC造	357.00	御保内小学校体育館 (経過年数12年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	12年目	13年目	14年目	15年目		
								建物本体	屋根(屋上)	V	12	20	1,606	0	0	0	0	
									外壁	V	12	20	9,388	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	V	12	20	505	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	12	20	130	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	11,628	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	123,522	123,522	0	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
土壌改良資材製造施設倉庫 (経過年数16年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	31年目	32年目
	建物本体	屋根（屋上）	I	16	24	5,003	0	0	0	0	0	0	0	5,003	0	0	0	0	0
		外壁	I	16	24	15,208	0	0	0	0	0	15,208	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-			20,211	0	0	0	0	15,208	0	5,003	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	200,105	200,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩小学校校舎 (経過年数45年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目
	建物本体	屋根（屋上）	III	45	53	8,380	0	0	0	0	8,380	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	45	53	30,941	0	0	0	0	30,941	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	III	11	19	5,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	II	3	11	15,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,161	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	II	3	11	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910
	小計	-	-	-			61,710	0	0	0	0	39,320	0	0	0	5,161	0	0	910
	建替	-	-	-	644,598	644,598	644,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,598
真狩小学校体育館 (経過年数45年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目
	建物本体	屋根（屋上）	V	45	53	2,757	0	0	0	0	2,757	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	45	53	32,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	I	3	11	27,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	II	3	11	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910
	小計	-	-	-			63,570	0	0	0	0	2,757	0	0	0	0	0	0	910
	建替	-	-	-	212,098	212,098	212,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,098
御保内小学校校舎 (経過年数44年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目
	建物本体	屋根（屋上）	V	44	52	3,729	0	0	3,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	44	52	21,799	0	21,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	V	44	52	2,582	0	0	0	0	2,582	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	17	25	1,908	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	636
	衛生設備	灯油タンク	V	18	26	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910
	小計	-	-	-			31,187	0	21,799	3,729	636	2,582	0	0	0	0	0	0	636
	建替	-	-	-	286,834	286,834	286,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,834
御保内小学校体育館 (経過年数12年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		16年目	17年目	18年目	19年目	20年目	21年目	22年目	23年目	24年目	25年目	26年目	27年目	28年目
	建物本体	屋根（屋上）	V	12	20	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606	0
		外壁	V	12	20	9,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,388	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	12	20	505	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	12	20	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-			11,628	0	168	0	0	0	0	0	0	9,388	168	1,606	0
	建替	-	-	-	123,522	123,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度			
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		
土壌改良資材製造施設倉庫 (経過年数16年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		33年目	34年目	35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目		
	建物本体	屋根(屋上)	I	16	24	5,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	I	16	24	15,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	20,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	200,105	200,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩小学校校舎 (経過年数45年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目		
	建物本体	屋根(屋上)	III	45	53	8,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	45	53	30,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	III	11	19	5,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,801	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	II	3	11	15,484	0	0	0	0	5,161	0	0	0	0	0	0	0	0	5,161	
	衛生設備	灯油タンク	II	3	11	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	V	-	-	61,710	0	0	0	0	5,161	0	0	0	0	0	5,996	0	5,161	0	
	建替	-	II	644,598	644,598	644,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩小学校体育館 (経過年数45年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目		
	建物本体	屋根(屋上)	V	45	53	2,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	45	53	32,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,119	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	I	3	11	27,599	0	0	0	0	0	0	0	0	27,599	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	II	3	11	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	V	-	-	63,570	0	0	0	0	0	0	0	0	27,599	16,119	65	0	0		
	建替	-	II	212,098	212,098	212,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
御保内小学校校舎 (経過年数44年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目		
	建物本体	屋根(屋上)	V	44	52	3,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	44	52	21,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	V	44	52	2,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	17	25	1,908	0	0	0	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	18	26	260	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	V	-	-	31,187	0	0	0	260	0	0	636	0	0	0	0	0	0		
	建替	-	II	286,834	286,834	286,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
御保内小学校体育館 (経過年数12年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		29年目	30年目	31年目	32年目	33年目	34年目	35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目		
	建物本体	屋根(屋上)	V	12	20	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		外壁	V	12	20	9,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		石油式暖房機	V	12	20	505	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0		
	衛生設備	灯油タンク	V	12	20	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	-	V	-	-	11,628	0	130	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0			
	建替	-	II	123,522	123,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度									
	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025								
真狩中学校校舎 (経過年数48年)	学校教育施設	学校	A	1974	RC造	2,230.00	真狩中学校校舎 (経過年数48年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		48年目	49年目	50年目	51年目								
								建物本体	屋根(屋上)	III	6	14	10,031	0	0	0	0								
									外壁	V	48	56	74,072	0	0	0	0								
								電気設備	受変電設備	V	48	56	6,944	0	0	0	0								
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0								
									石油式暖房機	V	20	28	1,508	0	0	0	0								
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0								
									地下タンク	I	9	17	1,270	0	0	0	0								
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0								
								小計	-	-	-	-	-	94,735	0	0	0	0							
								建替	-	-	771,580	771,580	771,580	0	0	0	0								
								真狩中学校体育館 (経過年数48年)	学校教育施設	学校	A	1974	SRC造	781.00	真狩中学校体育館 (経過年数48年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		48年目	49年目	50年目	51年目
																建物本体	屋根(屋上)	III	48	56	6,756	0	0	0	0
	外壁	IV	48	56	41,074	0	0									0	20,537								
電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0									0	0								
機械設備	熱源設備	III	13	21	20,000	0	0									0	0								
	石油式暖房機	-	-	-	-	0	0									0	0								
衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0									0	0								
	地下タンク	-	-	-	-	0	0									0	0								
その他	スロープ	-	-	-	-	910	0									0	0								
小計	-	-	-	-	-	68,740	0									0	0	20,537							
建替	-	-	270,226	270,226	270,226	0	0									0	0								
真狩高等学校校舎 (経過年数40年)	学校教育施設	学校	A	1982	RC造	2,068.00	真狩高等学校校舎 (経過年数40年)									大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		40年目	41年目	42年目	43年目
																建物本体	屋根(屋上)	IV	40	48	9,302				
									外壁	III	40	48	34,345	0	0	0	0								
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0								
								機械設備	熱源設備	III	12	20	14,070	0	0	0	0								
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0								
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0								
									地下タンク	V	41	49	1,270	0	0	0	0								
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0								
								小計	-	-	-	-	-	59,897	0	0	0	0							
								建替	-	-	715,528	715,528	715,528	0	0	0	0								
								真狩高等学校食品加工実習室 (経過年数29年)	学校教育施設	学校	A	1993	RC造	127.98	真狩高等学校食品加工実習室 (経過年数29年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		29年目	30年目	31年目	32年目
																建物本体	屋根(屋上)	-	-	-	-	0	0	0	0
	外壁	III	29	37	3,365	0	0									0	0								
電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0									0	0								
機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0									0	0								
	石油式暖房機	-	-	-	-	0	0									0	0								
衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0									0	0								
	地下タンク	-	-	-	-	0	0									0	0								
その他	スロープ	-	-	-	-	0	0									0	0								
小計	-	-	-	-	-	3,365	0									0	0	0							
建替	-	-	44,281	44,281	44,281	0	0									0	0								
真狩高等学校体育館 (経過年数56年)	学校教育施設	学校	A	1966	S造	617.76	真狩高等学校体育館 (経過年数56年)									大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		56年目	57年目	58年目	59年目
																建物本体	屋根(屋上)	III	56	64	5,344	0	0	0	0
									外壁	III	56	64	16,245	0	0	0	0								
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0								
								機械設備	熱源設備	V	22	30	14,000	0	7,000	0	0								
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0								
								衛生設備	灯油タンク	III	22	30	65	0	0	0	0								
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0								
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0								
								小計	-	-	-	-	-	36,563	0	7,000	0	0							
								建替	-	-	213,745	213,745	213,745	0	0	0	0								

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度		
	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
真狩中学校校舎 (経過年数48年)	建物本体	屋根（屋上）	III	6	14	10,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	48	56	74,072	37,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	V	48	56	6,944	0	0	0	0	6,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	20	28	1,508	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	I	9	17	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	94,735	37,036	0	503	0	6,944	0	0	0	910	0	503	0	0	0
	建替	-	-	-	771,580	771,580	771,580	0	0	0	0	0	0	0	771,580	0	0	0	0	0
真狩中学校体育館 (経過年数48年)	建物本体	屋根（屋上）	III	48	56	6,756	0	0	0	0	6,756	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	IV	48	56	41,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	III	13	21	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	68,740	0	0	0	0	16,756	0	0	0	910	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	270,226	270,226	270,226	0	0	0	0	0	0	0	270,226	0	0	0	0	0
真狩高等学校校舎 (経過年数40年)	建物本体	屋根（屋上）	IV	40	48	9,302		9,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	40	48	34,345	0	0	0	0	34,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	III	12	20	14,070	0	0	0	0	7,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	V	41	49	1,270	0	0	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	59,897	0	9,302	0	0	42,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	715,528	715,528	715,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩高等学校食品加工実習室 (経過年数29年)	建物本体	屋根（屋上）	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	29	37	3,365	0	0	0	0	3,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	3,365	0	0	0	0	3,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	44,281	44,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩高等学校体育館 (経過年数56年)	建物本体	屋根（屋上）	III	56	64	5,344	0	0	0	0	5,344	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	56	64	16,245	0	0	0	0	16,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	V	22	30	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	22	30	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	36,563	0	0	0	0	22,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	213,745	213,745	213,745	0	0	0	213,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設名称（建物名称）	整備計画項目			30年間 累計	令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度 令和28年度 令和29年度 令和30年度 令和31年度 令和32年度 令和33年度														
					2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		
真狩中学校校舎 (経過年数48年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	
	建物本体	屋根(屋上)	III	6	14	10,031	0	0	0	0	10,031	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	48	56	74,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,036
	電気設備	受変電設備	V	48	56	6,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	20	28	1,508	0	0	0	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	I	9	17	1,270	0	0	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	94,735	0	0	0	0	11,301	503	0	0	0	0	0	0	37,036
建替	-	-	-	771,580	771,580	771,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩中学校体育館 (経過年数48年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	
	建物本体	屋根(屋上)	III	48	56	6,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	IV	48	56	41,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,537	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	III	13	21	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
		石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	68,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,537	
建替	-	-	-	270,226	270,226	270,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
真狩高等学校校舎 (経過年数40年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	
	建物本体	屋根(屋上)	IV	40	48	9,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	40	48	34,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	III	12	20	14,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,035	
		石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	V	41	49	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	59,897	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	7,035	
建替	-	-	-	715,528	715,528	715,528	0	0	715,528	0	0	0	0	0	0	0	0		
真狩高等学校食品加工実習室 (経過年数29年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	
	建物本体	屋根(屋上)	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	29	37	3,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	3,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建替	-	-	-	44,281	44,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
真狩高等学校体育館 (経過年数56年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	78年目	79年目	80年目	81年目	82年目	83年目	84年目	85年目	
	建物本体	屋根(屋上)	III	56	64	5,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	56	64	16,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	V	22	30	14,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	III	22	30	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	36,563	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	
建替	-	-	-	213,745	213,745	213,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間 累計	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	
	施設分類 (大分類)	施設分類 (中分類)	施設整備 優先度	建築 年度	構造※ 種別	延床 面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)						
真狩高等学校頂点培養施設 (経過年数36年)	学校教育施設	学校	A	1986	SRC造	71.40	真狩高等学校頂点培養施設 (経過年数36年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	36年目	37年目	38年目	39年目		
								建物本体	屋根(屋上)	I	36	44	321	0	0	0	0	
									外壁	III	36	44	1,878	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	2,199	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	24,704	24,704	24,704	0	0
真狩高等学校宿泊実習室 (経過年数53年)	学校教育施設	学校	C	1969	CB造	167.00	真狩高等学校宿泊実習室 (経過年数53年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	53年目	54年目	55年目	56年目		
								建物本体	屋根(屋上)	V-2	53	61	1,445	0	0	0	0	
									外壁	II	53	61	4,391	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	5,836	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	57,782	57,782	0	0	0
真狩高等学校生徒作業実習室 (経過年数50年)	学校教育施設	学校	C	1972	W造	106.00	真狩高等学校生徒作業実習室 (経過年数50年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	50年目	51年目	52年目	53年目		
								建物本体	屋根(屋上)	III	50	58	917	0	0	0	0	
									外壁	III	50	58	3,594	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	4,511	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	36,676	36,676	0	0	0
真狩小学校教員住宅05 (経過年数40年)	学校教育施設	教員住宅	B	1982	W造	61.56	真狩小学校教員住宅05 (経過年数40年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	40年目	41年目	42年目	43年目		
								建物本体	屋根(屋上)	III	40	48	303	0	0	0	0	
									外壁	V-1	40	48	2,376	1,188	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	40	48	65	65	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	2,745	1,253	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	12,126	12,126	12,126	0	0
真狩小学校教員住宅02 (経過年数27年)	学校教育施設	教員住宅	B	1995	W造	100.44	真狩小学校教員住宅02 (経過年数27年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	27年目	28年目	29年目	30年目		
								建物本体	屋根(屋上)	I	27	35	495	0	0	0	0	
									外壁	III	27	35	1,939	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	-	27	35	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	2,498	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	19,785	19,785	19,785	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度		
						累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
真狩高等学校頂点培養施設 (経過年数36年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目		
	建物本体	屋根（屋上）	I	36	44	321	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	36	44	1,878	0	0	0	0	1,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	2,199	0	0	0	0	2,199	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	24,704	24,704	24,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩高等学校宿泊実習室 (経過年数53年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目		
	建物本体	屋根（屋上）	V-2	53	61	1,445	0	0	0	0	1,445	0	0	0	0	0	0	0	0		
		外壁	II	53	61	4,391	0	0	0	0	4,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	5,836	0	0	0	0	5,836	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	57,782	57,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩高等学校生徒作業実習室 (経過年数50年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目		
	建物本体	屋根（屋上）	III	50	58	917	0	0	0	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	50	58	3,594	0	0	0	0	3,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	4,511	0	0	0	0	4,511	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	36,676	36,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩小学校教員住宅05 (経過年数40年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目		
	建物本体	屋根（屋上）	III	40	48	303	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0		
		外壁	V-1	40	48	2,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	40	48	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	2,745	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	12,126	12,126	12,126	0	0	0	0	12,126	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩小学校教員住宅02 (経過年数27年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		31年目	32年目	33年目	34年目	35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目	42年目	43年目		
	建物本体	屋根（屋上）	I	27	35	495	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0		
		外壁	III	27	35	1,939	0	0	0	0	1,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	27	35	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	2,498	0	0	0	0	2,498	0	0	0	0	0	0	0		
	建替	-	-	-	19,785	19,785	19,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,785	0	0	0	

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	
					累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
真狩高等学校頂点培養施設 (経過年数36年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	
	建物本体	屋根（屋上）	I	36	44	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	36	44	1,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	2,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	24,704	24,704	24,704	0	0	0	0	0	0	24,704	0	0	0	0	0
真狩高等学校宿泊実習室 (経過年数53年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	78年目	79年目	80年目	81年目	82年目	
	建物本体	屋根（屋上）	V-2	53	61	1,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	II	53	61	4,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	5,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	57,782	57,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩高等学校生徒作業実習室 (経過年数50年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	78年目	79年目	
	建物本体	屋根（屋上）	III	50	58	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	50	58	3,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	4,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	36,676	36,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩小学校教員住宅05 (経過年数40年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	
	建物本体	屋根（屋上）	III	40	48	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V-1	40	48	2,376	0	0	0	0	0	0	0	1,188	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	40	48	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	2,745	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	12,126	12,126	12,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩小学校教員住宅02 (経過年数27年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	
	建物本体	屋根（屋上）	I	27	35	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	27	35	1,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	27	35	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	2,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	19,785	19,785	19,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	建築基本情報				施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025	
真狩小学校教員住宅03 (経過年数23年)	学校教育施設	教員住宅	B	1999	W造	103.00	真狩小学校教員住宅03 (経過年数23年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	23年目	24年目	25年目	26年目		
								建物本体	屋根(屋上)	V-1	23	31	1,014	507	0	0	0	
									外壁	V-1	23	31	3,976	1,988	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	23	31	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	5,055	2,495	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	20,289	20,289	0	0	0
真狩小学校教員住宅01 (経過年数31年)	学校教育施設	教員住宅	B	1991	W造	91.00	真狩小学校教員住宅01 (経過年数31年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	31年目	32年目	33年目	34年目		
								建物本体	屋根(屋上)	-	31	39	448	0	0	0	0	
									外壁	-	31	39	1,757	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	31	39	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	2,270	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	17,925	17,925	0	0	0
真狩小学校教員住宅04 (経過年数31年)	学校教育施設	教員住宅	B	1991	W造	91.00	真狩小学校教員住宅04 (経過年数31年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	31年目	32年目	33年目	34年目		
								建物本体	屋根(屋上)	I	31	39	448	0	0	0	0	
									外壁	III	31	39	1,757	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	31	39	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	2,270	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	17,925	17,925	0	0	0
御保内小学校教員住宅11 (経過年数50年)	学校教育施設	教員住宅	B	1972	W造	50.51	御保内小学校教員住宅11 (経過年数50年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	50年目	51年目	52年目	53年目		
								建物本体	屋根(屋上)	V-1	50	58	498	0	249	0	0	
									外壁	III	50	58	975	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	50	58	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	1,538	0	249	0	0
								建替	-	-	-	-	-	9,949	9,949	0	0	0
御保内小学校教員住宅09 (経過年数36年)	学校教育施設	教員住宅	B	1986	W造	62.10	御保内小学校教員住宅09 (経過年数36年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	36年目	37年目	38年目	39年目		
								建物本体	屋根(屋上)	-	36	44	306	0	0	0	0	
									外壁	-	36	44	1,199	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	36	44	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	1,570	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	12,232	12,232	0	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
真狩小学校教員住宅03 (経過年数23年)	建物本体	屋根(屋上)	V-1	23	31	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V-1	23	31	3,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	23	31	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	5,055	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	20,289	20,289	20,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩小学校教員住宅01 (経過年数31年)	建物本体	屋根(屋上)		31	39	448	0	0	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁		31	39	1,757	0	0	0	0	1,757	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	31	39	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	2,270	0	65	0	0	2,205	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	17,925	17,925	17,925	0	0	0	0	17,925	0	0	0	0	0	0	0
真狩小学校教員住宅04 (経過年数31年)	建物本体	屋根(屋上)	I	31	39	448	0	0	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	31	39	1,757	0	0	0	0	1,757	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	31	39	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	2,270	0	65	0	0	2,205	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	17,925	17,925	17,925	0	0	0	0	17,925	0	0	0	0	0	0	0
御保内小学校教員住宅11 (経過年数50年)	建物本体	屋根(屋上)	V-1	50	58	498	0	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	50	58	975	0	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	50	58	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,538	0	65	0	0	1,224	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	9,949	9,949	9,949	0	0	0	0	9,949	0	0	0	0	0	0	0
御保内小学校教員住宅09 (経過年数36年)	建物本体	屋根(屋上)		36	44	306	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁		36	44	1,199	0	0	0	0	1,199	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	36	44	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,570	0	65	0	0	1,505	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	12,232	12,232	12,232	0	0	0	0	12,232	0	0	0	0	0	0	0

施設名称 (建物名称)	整備計画項目					30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
真狩小学校教員住宅03 (経過年数23年)	建物本体	屋根(屋上)	V-1	23	31	1,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507	0	0
		外壁	V-1	23	31	3,976	0	0	0	0	0	0	0	0	1,988	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	23	31	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	5,055	0	0	0	0	0	0	0	1,988	0	507	0	0
	建替	-	-	-	20,289	20,289	20,289	20,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩小学校教員住宅01 (経過年数31年)	建物本体	屋根(屋上)		31	39	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁		31	39	1,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	31	39	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	17,925	17,925	17,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩小学校教員住宅04 (経過年数31年)	建物本体	屋根(屋上)	I	31	39	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	31	39	1,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	31	39	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	-	-	-	-	-	2,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	建替	-	-	-	17,925	17,925	17,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
御保内小学校教員住宅11 (経過年数50年)	建物本体	屋根(屋上)	V-1	50	58	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	50	58	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	50	58	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	-	-	-	-	-	1,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	建替	-	-	-	9,949	9,949	9,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
御保内小学校教員住宅09 (経過年数36年)	建物本体	屋根(屋上)		36	44	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁		36	44	1,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	36	44	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	-	-	-	-	-	1,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	建替	-	-	-	12,232	12,232	12,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	建築基本情報				施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
			施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025
御保内小学校教員住宅10 (経過年数41年)	学校教育施設	教員住宅	B	1981	W造	61.56	御保内小学校教員住宅10 (経過年数41年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
								建物本体	屋根(屋上)		41	49	303	41年目	42年目	43年目	44年目
									外壁		41	49	1,188	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	41	49	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ								
								小計	-				1,557	0	0	0	0
								建替	-		12,126	12,126	12,126	0	0	0	0
御保内小学校教員住宅07 (経過年数28年)	学校教育施設	教員住宅	B	1994	W造	100.44	御保内小学校教員住宅07 (経過年数28年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
								建物本体	屋根(屋上)		28	36	495	28年目	29年目	30年目	31年目
									外壁		28	36	1,939	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	28	36	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ								
								小計	-				2,498	0	0	0	0
								建替	-		19,785	19,785	19,785	0	0	0	0
御保内小学校教員住宅08 (経過年数27年)	学校教育施設	教員住宅	B	1995	W造	81.00	御保内小学校教員住宅08 (経過年数27年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
								建物本体	屋根(屋上)		27	35	399	27年目	28年目	29年目	30年目
									外壁		27	35	1,564	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	27	35	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ								
								小計	-				2,027	0	0	0	0
								建替	-		15,955	15,955	15,955	0	0	0	0
真狩中学校教員住宅23,24 (1棟2戸) 23 (経過年数50年)	学校教育施設	教員住宅	B	1972	CB造	51.53	真狩中学校教員住宅23,24 (1棟2戸) 23 (経過年数50年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
								建物本体	屋根(屋上)	I	50	58	379	50年目	51年目	52年目	53年目
									外壁	III	50	58	1,151	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	I	5	13	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ								
								小計	-				1,595	0	0	0	0
								建替	-		15,150	15,150	15,150	0	0	0	0
真狩中学校教員住宅23,24 (1棟2戸) 24 (経過年数50年)	学校教育施設	教員住宅	B	1972	CB造	51.53	真狩中学校教員住宅23,24 (1棟2戸) 24 (経過年数50年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
								建物本体	屋根(屋上)	I	50	58	379	50年目	51年目	52年目	53年目
									外壁	III	50	58	1,151	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	I	5	13	65	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ								
								小計	-				1,595	0	0	0	0
								建替	-		15,150	15,150	15,150	0	0	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
御保内小学校教員住宅10 (経過年数41年)	建物本体	屋根（屋上）		41	49	303	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁		41	49	1,188	0	0	0	0	1,188	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	41	49	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ																	
	小計	-					1,557	0	65	0	0	1,492	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-			12,126	12,126	12,126	0	0	0	0	12,126	0	0	0	0	0	0	0
御保内小学校教員住宅07 (経過年数28年)	建物本体	屋根（屋上）		28	36	495	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁		28	36	1,939	0	0	0	0	1,939	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	III	28	36	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ																	
	小計	-					2,498	0	0	0	0	2,498	0	0	0	0	0	0	
	建替	-			19,785	19,785	19,785	0	0	0	0	0	0	0	0	19,785	0	0	
御保内小学校教員住宅08 (経過年数27年)	建物本体	屋根（屋上）		27	35	399	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁		27	35	1,564	0	0	0	0	1,564	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	III	27	35	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ																	
	小計	-					2,027	0	0	0	0	2,027	0	0	0	0	0	0	
	建替	-			15,955	15,955	15,955	0	0	0	0	0	0	0	0	15,955	0	0	
真狩中学校教員住宅23, 24 (1棟2戸) 23 (経過年数50年)	建物本体	屋根（屋上）	I	50	58	379	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	50	58	1,151	0	0	0	0	1,151	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	I	5	13	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ																	
	小計	-					1,595	0	0	0	0	1,530	0	0	0	0	0	0	
	建替	-			15,150	15,150	15,150	0	0	0	0	0	0	15,150	0	0	0	0	
真狩中学校教員住宅23, 24 (1棟2戸) 24 (経過年数50年)	建物本体	屋根（屋上）	I	50	58	379	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	50	58	1,151	0	0	0	0	1,151	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	I	5	13	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ																	
	小計	-					1,595	0	0	0	0	1,530	0	0	0	0	0	0	
	建替	-			15,150	15,150	15,150	0	0	0	0	0	0	15,150	0	0	0	0	

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間 累計	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度		
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)		2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		
御保内小学校教員住宅10 (経過年数41年)	建物本体	屋根(屋上)		41	49	303	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	
		外壁		41	49	1,188														
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-														
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-														
		石油式暖房機	-	-	-	-														
	衛生設備	灯油タンク	V	41	49	65														
		地下タンク	-	-	-	-														
	その他	スロープ																		
	小計	-				1,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-			12,126	12,126	12,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	御保内小学校教員住宅07 (経過年数28年)	建物本体	屋根(屋上)		28	36	495	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目
		外壁		28	36	1,939														
電気設備		受変電設備	-	-	-	-														
機械設備		熱源設備	-	-	-	-														
		石油式暖房機	-	-	-	-														
衛生設備		灯油タンク	III	28	36	65														
		地下タンク	-	-	-	-														
その他		スロープ																		
小計		-				2,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建替		-			19,785	19,785	19,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
御保内小学校教員住宅08 (経過年数27年)		建物本体	屋根(屋上)		27	35	399	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目
		外壁		27	35	1,564														
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-														
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-														
		石油式暖房機	-	-	-	-														
	衛生設備	灯油タンク	III	27	35	65														
		地下タンク	-	-	-	-														
	その他	スロープ																		
	小計	-				2,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-			15,955	15,955	15,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真狩中学校教員住宅23, 24 (1棟2戸) 23 (経過年数50年)	建物本体	屋根(屋上)	I	50	58	379	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	78年目	79年目
		外壁	III	50	58	1,151														
電気設備		受変電設備	-	-	-	-														
機械設備		熱源設備	-	-	-	-														
		石油式暖房機	-	-	-	-														
衛生設備		灯油タンク	I	5	13	65									65	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-									0	0	0	0	0	
その他		スロープ																		
小計		-				1,595	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0
建替		-			15,150	15,150	15,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩中学校教員住宅23, 24 (1棟2戸) 24 (経過年数50年)		建物本体	屋根(屋上)	I	50	58	379	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	78年目	79年目
		外壁	III	50	58	1,151														
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-														
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-														
		石油式暖房機	-	-	-	-														
	衛生設備	灯油タンク	I	5	13	65									65	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-									0	0	0	0	0	
	その他	スロープ																		
	小計	-				1,595	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0
	建替	-			15,150	15,150	15,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	建築基本情報				施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度							
			施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025							
真狩中学校教員住宅16-20 (2棟2戸) 16 (経過年数49年)	学校教育施設	教員住宅	B	1973	CB造	59.94	真狩中学校教員住宅16-20 (2棟2戸) 16 (経過年数49年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	49年目	50年目	51年目	52年目								
								建物本体	屋根(屋上)	I	49	57	441	0	0	0	0							
									外壁	III	49	57	1,339	0	0	0	0							
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0							
								衛生設備	灯油タンク	I	6	14	65	0	0	0	0							
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0							
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-							
								小計	-	-	-	-	-	1,845	0	0	0	0						
								建替	-	-	17,622	17,622	17,622	0	0	0	0							
								真狩中学校教員住宅16-20 (2棟2戸) 17 (経過年数49年)	学校教育施設	教員住宅	B	1973	CB造	76.54	真狩中学校教員住宅16-20 (2棟2戸) 17 (経過年数49年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	49年目	50年目	51年目	52年目
																建物本体	屋根(屋上)	I	49	57	563	0	0	0
	外壁	III	49	57	1,710	0	0									0	0							
電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0									0	0							
機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0									0	0							
	石油式暖房機	-	-	-	-	0	0									0	0							
衛生設備	灯油タンク	I	6	14	65	0	0									0	0							
	地下タンク	-	-	-	-	0	0									0	0							
その他	スロープ	-	-	-	-	-	-									-	-							
小計	-	-	-	-	-	2,338	0									0	0	0						
建替	-	-	22,503	22,503	22,503	0	0									0	0							
真狩中学校教員住宅21, 22 (2棟2戸) 21 (経過年数47年)	学校教育施設	教員住宅	B	1975	W造	60.00	真狩中学校教員住宅21, 22 (2棟2戸) 21 (経過年数47年)									大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R4)	47年目	48年目	49年目	50年目
																建物本体	屋根(屋上)	I	47	55	295	0	0	0
									外壁	II	47	55	1,158	0	0	0	0							
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0							
								衛生設備	灯油タンク	I	7	15	65	0	0	0	0							
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0							
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-							
								小計	-	-	-	-	-	1,519	0	0	0	0						
								建替	-	-	11,819	11,819	11,819	0	0	0	0							
								真狩中学校教員住宅21, 22 (2棟2戸) 22 (経過年数47年)	学校教育施設	教員住宅	B	1975	W造	60.00	真狩中学校教員住宅21, 22 (2棟2戸) 22 (経過年数47年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	47年目	48年目	49年目	50年目
																建物本体	屋根(屋上)	I	47	55	295	0	0	0
	外壁	II	47	55	1,158	0	0									0	0							
電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0									0	0							
機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0									0	0							
	石油式暖房機	-	-	-	-	0	0									0	0							
衛生設備	灯油タンク	I	7	15	65	0	0									0	0							
	地下タンク	-	-	-	-	0	0									0	0							
その他	スロープ	-	-	-	-	-	-									-	-							
小計	-	-	-	-	-	1,519	0									0	0	0						
建替	-	-	11,819	11,819	11,819	0	0									0	0							
真狩中学校教員住宅15 (経過年数36年)	学校教育施設	教員住宅	B	1986	W造	65.00	真狩中学校教員住宅15 (経過年数36年)									大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	36年目	37年目	38年目	39年目
																建物本体	屋根(屋上)	I	36	44	320	0	0	0
									外壁	III	36	44	1,255	0	0	0	0							
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0							
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0							
								衛生設備	灯油タンク	V	36	44	65	0	0	0	0							
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0							
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-							
								小計	-	-	-	-	-	1,640	0	0	0	0						
								建替	-	-	12,804	12,804	12,804	0	0	0	0							

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度				
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
真狩中学校教員住宅16-20 (2棟2戸) 16 (経過年数49年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目			
	建物本体	屋根(屋上)	I	49	57	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		外壁	Ⅲ	49	57	1,339	0	0	0	0	1,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	I	6	14	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	1,845	0	0	0	0	1,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	-	-	17,622	0	0	0	0	0	0	0	17,622	0	0	0	0	0	0	0
	真狩中学校教員住宅16-20 (2棟2戸) 17 (経過年数49年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目		
		建物本体	屋根(屋上)	I	49	57	563	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	49	57	1,710	0	0	0	0	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生設備		灯油タンク	I	6	14	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		-	-	-	-	-	2,338	0	0	0	0	2,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建替		-	-	-	-	-	22,503	0	0	0	0	0	0	0	22,503	0	0	0	0	0	0	0
真狩中学校教員住宅21, 22 (2棟2戸) 21 (経過年数47年)		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R4)		51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目		
		建物本体	屋根(屋上)	I	47	55	295	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅱ	47	55	1,158	0	0	0	0	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	I	7	15	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	1,519	0	0	0	0	1,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	-	-	11,819	0	0	0	0	11,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真狩中学校教員住宅21, 22 (2棟2戸) 22 (経過年数47年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目		
		建物本体	屋根(屋上)	I	47	55	295	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅱ	47	55	1,158	0	0	0	0	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
衛生設備		灯油タンク	I	7	15	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		-	-	-	-	-	1,519	0	0	0	0	1,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建替		-	-	-	-	-	11,819	0	0	0	0	11,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩中学校教員住宅15 (経過年数36年)		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目		
		建物本体	屋根(屋上)	I	36	44	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	36	44	1,255	0	0	0	0	1,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	衛生設備	灯油タンク	V	36	44	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	-	-	-	-	-	1,640	0	65	0	0	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0		
	建替	-	-	-	-	-	12,804	0	0	0	0	12,804	0	0	0	0	0	0	0	0		

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度			
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		
真狩中学校教員住宅16-20 (2棟2戸) 16 (経過年数49年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	78年目		
	建物本体	屋根（屋上）	I	49	57	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	49	57	1,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	I	6	14	65	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,845	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
建替	-	-	-	17,622	17,622	17,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩中学校教員住宅16-20 (2棟2戸) 17 (経過年数49年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	78年目		
	建物本体	屋根（屋上）	I	49	57	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	49	57	1,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	I	6	14	65	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	2,338	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
建替	-	-	-	22,503	22,503	22,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩中学校教員住宅21, 22 (2棟2戸) 21 (経過年数47年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R4)		64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目		
	建物本体	屋根（屋上）	I	47	55	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	II	47	55	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	I	7	15	65	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,519	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
建替	-	-	-	11,819	11,819	11,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩中学校教員住宅21, 22 (2棟2戸) 22 (経過年数47年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目		
	建物本体	屋根（屋上）	I	47	55	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	II	47	55	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	I	7	15	65	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,519	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
建替	-	-	-	11,819	11,819	11,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩中学校教員住宅15 (経過年数36年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目		
	建物本体	屋根（屋上）	I	36	44	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	III	36	44	1,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	36	44	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小計	-	-	-	-	-	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建替	-	-	-	12,804	12,804	12,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025	
真狩中学校教員住宅13 (経過年数32年)	学校教育施設	教員住宅	B	1990	W造	79.00	真狩中学校教員住宅13 (経過年数32年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		32年目	33年目	34年目	35年目	
								建物本体	屋根(屋上)	I	32	40	389	0	0	0	0	
									外壁	III	32	40	1,525	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	32	40	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	1,979	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	15,561	15,561	15,561	0	0
真狩中学校教員住宅14 (経過年数26年)	学校教育施設	教員住宅	B	1996	W造	97.31	真狩中学校教員住宅14 (経過年数26年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		26年目	27年目	28年目	29年目	
								建物本体	屋根(屋上)	I	26	34	479	0	0	0	0	
									外壁	III	26	34	1,878	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	26	34	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	2,423	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	19,168	19,168	19,168	0	0
真狩高等学校教員住宅28 (経過年数35年)	学校教育施設	教員住宅	B	1987	W造	64.97	真狩高等学校教員住宅28 (経過年数35年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		35年目	36年目	37年目	38年目	
								建物本体	屋根(屋上)	I	4	12	320	0	0	0	0	
									外壁	III	35	43	1,254	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	35	43	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	1,639	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	12,798	12,798	12,798	0	0
真狩高等学校教員住宅26 (経過年数43年)	学校教育施設	教員住宅	B	1979	W造	61.56	真狩高等学校教員住宅26 (経過年数43年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		43年目	44年目	45年目	46年目	
								建物本体	屋根(屋上)	III	43	51	303	0	0	0	0	
									外壁	III	43	51	1,188	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	43	51	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	1,557	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	12,126	12,126	12,126	0	0
真狩高等学校教員住宅27 (経過年数37年)	学校教育施設	教員住宅	B	1985	W造	66.00	真狩高等学校教員住宅27 (経過年数37年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		37年目	38年目	39年目	40年目	
								建物本体	屋根(屋上)	III	4	12	325	0	0	0	0	
									外壁	III	37	45	1,274	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	24	32	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	1,664	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	13,001	13,001	13,001	0	0

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間 累計	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)		経年(R12)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
真狩中学校教員住宅13 (経過年数32年)	建物本体	屋根(屋上)	I	32	40	389	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	32	40	1,525	0	0	0	0	1,525	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	32	40	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	1,979	0	65	0	0	1,914	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	15,561	15,561	15,561	0	0	0	0	15,561	0	0	0	0	0	0
真狩中学校教員住宅14 (経過年数26年)	建物本体	屋根(屋上)	I	26	34	479	0	0	0	0	479	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	26	34	1,878	0	0	0	0	1,878	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	26	34	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	2,423	0	0	0	0	2,423	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	19,168	19,168	19,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,168	0
真狩高等学校教員住宅28 (経過年数35年)	建物本体	屋根(屋上)	I	4	12	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	35	43	1,254	0	0	0	0	1,254	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	35	43	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	1,639	0	65	0	0	1,574	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	12,798	12,798	12,798	0	0	0	0	12,798	0	0	0	0	0	0
真狩高等学校教員住宅26 (経過年数43年)	建物本体	屋根(屋上)	III	43	51	303	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	43	51	1,188	0	0	0	0	1,188	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	43	51	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	1,557	0	65	0	0	1,492	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	12,126	12,126	12,126	0	0	0	0	12,126	0	0	0	0	0	0
真狩高等学校教員住宅27 (経過年数37年)	建物本体	屋根(屋上)	III	4	12	325	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	37	45	1,274	0	0	0	0	1,274	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	24	32	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	1,664	0	0	0	0	1,664	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	13,001	13,001	13,001	0	0	0	0	13,001	0	0	0	0	0	0

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
真狩中学校教員住宅13 (経過年数32年)	建物本体	屋根(屋上)	I	32	40	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	32	40	1,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	32	40	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	15,561	15,561	15,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩中学校教員住宅14 (経過年数26年)	建物本体	屋根(屋上)	I	26	34	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	26	34	1,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	26	34	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	2,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	19,168	19,168	19,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩高等学校教員住宅28 (経過年数35年)	建物本体	屋根(屋上)	I	4	12	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	35	43	1,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	35	43	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	12,798	12,798	12,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩高等学校教員住宅26 (経過年数43年)	建物本体	屋根(屋上)	III	43	51	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	43	51	1,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	43	51	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	12,126	12,126	12,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩高等学校教員住宅27 (経過年数37年)	建物本体	屋根(屋上)	III	4	12	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	37	45	1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	24	32	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	13,001	13,001	13,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	建築基本情報				施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
			施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025	
真狩高等学校教員住宅25 (経過年数33年)	学校教育施設	教員住宅	B	1989	W造	74.52	真狩高等学校教員住宅25 (経過年数33年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		33年目	34年目	35年目	36年目	
								建物本体	屋根(屋上)	Ⅲ	33	41	367	0	0	0	0	
									外壁	Ⅲ	33	41	1,439	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	33	41	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	1,871	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	14,679	14,679	14,679	0	0
真狩高等学校教員住宅30 (経過年数24年)	学校教育施設	教員住宅	B	1998	W造	86.00	真狩高等学校教員住宅30 (経過年数24年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		24年目	25年目	26年目	27年目	
								建物本体	屋根(屋上)	V-1	24	32	848	424	0	0	0	
									外壁	Ⅲ	24	32	1,660	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	24	32	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	2,573	424	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	16,940	16,940	16,940	0	0
真狩高等学校教員住宅31 (経過年数24年)	学校教育施設	教員住宅	B	1998	W造	86.00	真狩高等学校教員住宅31 (経過年数24年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		24年目	25年目	26年目	27年目	
								建物本体	屋根(屋上)	V-1	24	32	848	424	0	0	0	
									外壁	Ⅲ	24	32	1,660	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	25	33	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	2,573	424	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	16,940	16,940	16,940	0	0
真狩高等学校教員住宅29 (経過年数25年)	学校教育施設	教員住宅	B	1997	W造	103.00	真狩高等学校教員住宅29 (経過年数25年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		25年目	26年目	27年目	28年目	
								建物本体	屋根(屋上)	Ⅲ	25	33	507	0	0	0	0	
									外壁	Ⅲ	25	33	1,988	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	
								小計	-	-	-	-	-	2,560	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	-	20,289	20,289	20,289	0	0
真狩高等学校寄宿舎A棟 (経過年数36年)	学校教育施設	その他教育施設	B	1986	RC造	964.00	真狩高等学校寄宿舎A棟 (経過年数36年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		36年目	37年目	38年目	39年目	
								建物本体	屋根(屋上)	V-1	36	44	-	4,336	0	0	0	
									外壁	Ⅲ	36	44	-	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	Ⅲ	11	19	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	V	30	38	-	0	0	0	11,783	
									石油式暖房機	Ⅱ	4	12	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	30	38	65	0	0	0	0	
									地下タンク	V	35	43	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	64,154	4,336	0	0	11,783
								建替	-	-	-	-	-	333,544	333,544	333,544	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度		
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
真狩高等学校教員住宅25 (経過年数33年)	建物本体	屋根（屋上）	Ⅲ	33	41	367	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	33	41	1,439	0	0	0	0	1,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	33	41	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	1,871	0	65	0	0	1,806	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	14,679	14,679	14,679	0	0	0	0	14,679	0	0	0	0	0	0	0	0
真狩高等学校教員住宅30 (経過年数24年)	建物本体	屋根（屋上）	V-1	24	32	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	24	32	1,660	0	0	0	0	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	24	32	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	2,573	0	0	0	0	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	16,940	16,940	16,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,940
真狩高等学校教員住宅31 (経過年数24年)	建物本体	屋根（屋上）	V-1	24	32	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	24	32	1,660	0	0	0	0	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	25	33	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	2,573	0	0	0	0	1,725	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	16,940	16,940	16,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,940
真狩高等学校教員住宅29 (経過年数25年)	建物本体	屋根（屋上）	Ⅲ	25	33	507	0	0	0	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	25	33	1,988	0	0	0	0	1,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	2,560	0	0	0	0	2,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	20,289	20,289	20,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,289
真狩高等学校寄宿舎A棟 (経過年数36年)	建物本体	屋根（屋上）	V-1	36	44	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	36	44	-	0	0	0	0	25,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	Ⅲ	11	19	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	V	30	38	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	Ⅱ	4	12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	30	38	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	V	35	43	-	0	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	64,154	65	0	0	1,270	25,349	0	0	440	0	0	0	0	0
	建替	-	-	-	333,544	333,544	333,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
真狩高等学校教員住宅25 (経過年数33年)	建物本体	屋根(屋上)	Ⅲ	33	41	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	33	41	1,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	33	41	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小計	-	-	-	-	-	1,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	14,679	14,679	14,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	真狩高等学校教員住宅30 (経過年数24年)	建物本体	屋根(屋上)	V-1	24	32	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0
			外壁	Ⅲ	24	32	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
衛生設備		灯油タンク	Ⅲ	24	32	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他		スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計		-	-	-	-	-	2,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	
建替		-	-	-	16,940	16,940	16,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩高等学校教員住宅31 (経過年数24年)		建物本体	屋根(屋上)	V-1	24	32	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0
			外壁	Ⅲ	24	32	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	25	33	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小計	-	-	-	-	-	2,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	
	建替	-	-	-	16,940	16,940	16,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	真狩高等学校教員住宅29 (経過年数25年)	建物本体	屋根(屋上)	Ⅲ	25	33	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			外壁	Ⅲ	25	33	1,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
衛生設備		灯油タンク	V	25	33	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他		スロープ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小計		-	-	-	-	-	2,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建替		-	-	-	20,289	20,289	20,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩高等学校寄宿舎A棟 (経過年数36年)		建物本体	屋根(屋上)	V-1	36	44	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336	0	0
			外壁	Ⅲ	36	44	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	Ⅲ	11	19	-	0	0	3,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	V	30	38	-	0	0	0	0	0	0	11,783	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	Ⅱ	4	12	-	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	440	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	30	38	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	V	35	43	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	64,154	0	0	3,002	440	0	11,783	910	0	0	4,336	440	0	
	建替	-	-	-	333,544	333,544	333,544	0	0	0	0	0	0	333,544	0	0	0	0	0	

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025	
真狩高等学校寄宿舎B棟 (経過年数31年)	学校教育施設	その他教育施設	B	1991	W造	691.00	真狩高等学校寄宿舎B棟 (経過年数31年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		31年目	32年目	33年目	34年目	
								建物本体	屋根(屋上)	III	31	39	5,977	0	0	0	0	
									外壁	III	31	39	23,430	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	V	10	18	8,009	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	IV	30	38	130	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	38,457	0	0	0	0
								建替	-	-	239,086	239,086	239,086	0	0	0	0	
学校給食センター (経過年数28年)	学校教育施設	その他教育施設	B	1994	S造	317.00	学校給食センター (経過年数28年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		28年目	29年目	30年目	31年目	
								建物本体	屋根(屋上)	III	7	15	2,742	0	0	0	0	
									外壁	III	6	14	8,336	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	III	13	21	8,400	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	12	20	65	0	0	0	0	
									地下タンク	IV	28	36	1,270	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
									その他空調	-	8	16	5,456	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	26,269	0	0	0	0
建替	-	-	109,682	109,682	0	0	0	0	0									
まっかり保育所 (経過年数39年)	福祉・医療施設	子育て支援施設	B	1983	S造	761.00	まっかり保育所 (経過年数39年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		39年目	40年目	41年目	42年目	
								建物本体	屋根(屋上)	I	39	47	7,191	0	0	0	0	
									外壁	III	39	47	21,862	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	III	17	25	14,000	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	12	20	130	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	44,093	0	0	0	0
								建替	-	-	287,658	287,658	287,658	0	0	0	0	
子育て支援センター (経過年数46年)	福祉・医療施設	子育て支援施設	B	1976	CB造	102.00	子育て支援センター (経過年数46年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		46年目	47年目	48年目	49年目	
								建物本体	屋根(屋上)	I	46	54	964	0	0	0	0	
									外壁	III	46	54	2,930	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	V	11	19	1,010	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	46	54	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	5,879	0	0	0	0
								建替	-	-	38,556	38,556	38,556	0	0	0	0	
保健福祉センター (経過年数23年)	福祉・医療施設	保健・福祉施設	A	1999	RC造	1,025.00	保健福祉センター (経過年数23年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		23年目	24年目	25年目	26年目	
								建物本体	屋根(屋上)	I	5	13	5,037	0	0	0	0	
									外壁	III	23	31	18,598	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	III	23	31	3,487	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	III	23	31	20,000	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	23	31	260	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	47,381	0	0	0	0
								建替	-	-	387,450	387,450	0	0	0	0	0	

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
真狩高等学校寄宿舎B棟 (経過年数31年)	建物本体	屋根(屋上)	Ⅲ	31	39	5,977	0	0	0	0	5,977	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	31	39	23,430	0	0	0	0	23,430	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	10	18	8,009	0	0	2,670	0	0	0	0	0	0	0	2,670	0	0
	衛生設備	灯油タンク	Ⅳ	30	38	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	38,457	130	0	2,670	0	29,408	0	0	0	0	2,670	0	0
	建替	-	-	-	239,086	239,086	239,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校給食センター (経過年数28年)	建物本体	屋根(屋上)	Ⅲ	7	15	2,742	0	0	0	0	2,742	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	6	14	8,336	0	0	0	0	8,336	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械設備		熱源設備	Ⅲ	13	21	8,400	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
衛生設備		灯油タンク	Ⅲ	12	20	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	Ⅳ	28	36	1,270	0	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他空調	-	8	16	5,456	0	0	0	2,728	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		-	-	-	-	-	26,269	0	0	0	3,998	15,278	0	0	0	0	0	0	
建替		-	-	-	109,682	109,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
まっかり保育所 (経過年数39年)	建物本体	屋根(屋上)	Ⅰ	39	47	7,191	0	0	0	0	7,191	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	39	47	21,862	0	0	0	0	21,862	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	Ⅲ	17	25	14,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	12	20	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	44,093	0	0	0	0	36,053	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	287,658	287,658	287,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て支援センター (経過年数46年)	建物本体	屋根(屋上)	Ⅰ	46	54	964	0	0	0	0	964	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	46	54	2,930	0	0	0	0	2,930	0	0	0	0	0	0	0	
電気設備		受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械設備		熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	11	19	1,010	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	
衛生設備		灯油タンク	V	46	54	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	
小計		-	-	-	-	-	5,879	0	65	0	337	3,894	0	0	0	0	910	337	
建替		-	-	-	38,556	38,556	38,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,556	0	
保健福祉センター (経過年数23年)		建物本体	屋根(屋上)	Ⅰ	5	13	5,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	23	31	18,598	0	0	0	0	18,598	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	Ⅲ	23	31	3,487	0	0	0	0	3,487	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	Ⅲ	23	31	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	23	31	260	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	47,381	0	0	0	0	32,344	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	387,450	387,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
真狩高等学校寄宿舎B棟 (経過年数31年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	
	建物本体	屋根(屋上)	Ⅲ	31	39	5,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	31	39	23,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	10	18	8,009	0	0	0	0	0	2,670	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	Ⅳ	30	38	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910
	小計	-	-	-	-	-	38,457	0	0	0	0	2,670	0	0	0	0	0	0	0	910
	建替	-	-	-	239,086	239,086	239,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,086
学校給食センター (経過年数28年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	
	建物本体	屋根(屋上)	Ⅲ	7	15	2,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	6	14	8,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	Ⅲ	13	21	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	12	20	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	Ⅳ	28	36	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他空調	-	8	16	5,456	0	0	0	0	0	2,728	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	-	26,269	0	65	0	0	2,728	0	0	0	0	0	0	4,200	0
建替	-	-	-	109,682	109,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
まっかり保育所 (経過年数39年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	
	建物本体	屋根(屋上)	Ⅰ	39	47	7,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	39	47	21,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	Ⅲ	17	25	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	12	20	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	44,093	0	130	0	910	0	0	0	0	0	0	7,000	0	
	建替	-	-	-	287,658	287,658	287,658	0	0	0	0	287,658	0	0	0	0	0	0	0	
子育て支援センター (経過年数46年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	
	建物本体	屋根(屋上)	Ⅰ	46	54	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	46	54	2,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	11	19	1,010	0	0	0	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	46	54	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	5,879	0	0	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0	
	建替	-	-	-	38,556	38,556	38,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健福祉センター (経過年数23年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	
	建物本体	屋根(屋上)	Ⅰ	5	13	5,037	0	0	0	0	0	5,037	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	Ⅲ	23	31	18,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	Ⅲ	23	31	3,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	Ⅲ	23	31	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	23	31	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	-	-	-	-	47,381	0	0	0	0	5,037	0	0	0	0	0	10,000	0	
	建替	-	-	-	387,450	387,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025	
高齢者生活支援ハウス (経過年数18年)	福祉・医療施設	保健・福祉施設	B	2004	RC造	730.64	高齢者生活支援ハウス (経過年数18年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		18年目	19年目	20年目	21年目	
								建物本体	屋根(屋上)	IV	18	26	6,905	0	0	0	0	
									外壁	III	18	26	41,980	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	V	17	25	13,290	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	17	25	260	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	V	-	-	-	62,434	0	0	0	0
								建替	-	II	276,182	276,182	0	0	0	0	0	
野の花診療所 (経過年数24年)	福祉・医療施設	医療施設	B	1998	RC造	400.40	野の花診療所 (経過年数24年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		24年目	25年目	26年目	27年目	
								建物本体	屋根(屋上)	V	24	32	3,784	0	0	0	0	
									外壁	V	24	32	11,503	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	V	24	32	4,295	0	0	0	1,497	
									石油式暖房機	III	6	14	792	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	6	14	195	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	V	-	-	-	20,568	0	0	0	1,497
								建替	-	II	151,351	151,351	0	0	0	0	0	
真狩村役場庁舎 (経過年数51年)	行政施設	庁舎	A	1971	RC造	1,176.70	真狩村役場庁舎 (経過年数51年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		51年目	52年目	53年目	54年目	
								建物本体	屋根(屋上)	V	51	59	12,850	6,425	0	0	0	
									外壁	V	51	59	23,722	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	III	9	17	4,448	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	V	-	-	0	0	0	0	0	
									石油式暖房機	V	13	21	105,534	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	III	13	21	325	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	147,788	6,425	0	0	0
								建替	-	-	494,214	494,214	494,214	0	0	0	0	
旧真狩社会福祉会館倉庫 (経過年数44年)	行政施設	庁舎	D	1978	W造	176.00	旧真狩社会福祉会館倉庫 (経過年数44年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		44年目	45年目	46年目	47年目	
								建物本体	屋根(屋上)	V-2	44	52	1,114	0	0	0	0	
									外壁	III	44	52	4,368	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	
								小計	-	-	-	-	-	5,483	0	0	0	0
								建替	-	-	44,574	44,574	0	0	0	0	0	
パークゴルフ場管理棟 (経過年数28年)	公園施設	公園施設	B	1994	W造	53.40	パークゴルフ場管理棟 (経過年数28年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		28年目	29年目	30年目	31年目	
								建物本体	屋根(屋上)	V-1	28	36	618	0	309	0	0	
									外壁	III	28	36	1,213	0	0	0	0	
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	
									石油式暖房機	V	28	36	875	0	0	0	0	
								衛生設備	灯油タンク	V	28	36	65	0	0	0	0	
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0	
								小計	-	V	-	-	-	3,682	0	309	0	0
								建替	-	II	12,379	12,379	12,379	0	0	0	0	

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
高齢者生活支援ハウス (経過年数18年)	建物本体	屋根（屋上）	IV	18	26	6,905	0	0	6,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	18	26	41,980	0	0	0	0	20,990	0	0	0	20,990	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	17	25	13,290	0	0	4,430	0	0	0	0	0	0	0	4,430	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	17	25	260	0	0	0	0	130	0	0	0	0	130	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V	-	-	62,434	0	0	11,335	0	21,120	0	0	0	20,990	130	4,430	0	0
	建替	-	II	276,182	276,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野の花診療所 (経過年数24年)	建物本体	屋根（屋上）	V	24	32	3,784	0	0	0	0	3,784	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	24	32	11,503	0	0	0	0	11,503	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	V	24	32	4,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0
		石油式暖房機	III	6	14	792	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	6	14	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	V	-	-	20,568	0	0	0	0	15,286	0	264	0	0	650	0	0	
	建替	-	II	151,351	151,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩村役場庁舎 (経過年数51年)	建物本体	屋根（屋上）	V	51	59	12,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	51	59	23,722	0	0	0	0	23,722	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	III	9	17	4,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	13	21	105,534	0	0	0	35,178	0	0	0	0	0	0	35,178	0	
	衛生設備	灯油タンク	III	13	21	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0		
	小計	-	-	-	-	147,788	0	0	0	35,178	23,722	910	0	0	0	0	35,178		
	建替	-	-	494,214	494,214	494,214	0	0	0	0	0	494,214	0	0	0	0	0		
旧真狩社会福祉会館倉庫 (経過年数44年)	建物本体	屋根（屋上）	V-2	44	52	1,114	0	0	0	0	1,114	0	0	0	0	0	0		
		外壁	III	44	52	4,368	0	0	0	0	4,368	0	0	0	0	0	0		
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	小計	-	-	-	-	5,483	0	0	0	0	5,483	0	0	0	0	0			
	建替	-	-	44,574	44,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
パークゴルフ場管理棟 (経過年数28年)	建物本体	屋根（屋上）	V-1	28	36	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		外壁	III	28	36	1,213	0	0	0	0	1,213	0	0	0	0	0			
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		石油式暖房機	V	28	36	875	0	0	0	292	0	0	0	0	292				
	衛生設備	灯油タンク	V	28	36	65	0	0	65	0	0	0	0	0	0				
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0					
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	910					
	小計	-	V	-	-	3,682	0	0	65	292	1,213	0	0	910					
	建替	-	II	12,379	12,379	12,379	0	0	0	0	0	0	0	12,379					

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度
	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
高齢者生活支援ハウス (経過年数18年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		35年目	36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目
	建物本体	屋根(屋上)	Ⅳ	18	26	6,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	18	26	41,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	17	25	13,290	0	0	0	0	0	4,430	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	17	25	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V			62,434	0	0	0	0	0	4,430	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	Ⅱ	276,182	276,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野の花診療所 (経過年数24年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目
	建物本体	屋根(屋上)	V	24	32	3,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	24	32	11,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	V	24	32	4,295	0	0	0	0	0	0	2,148	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	Ⅲ	6	14	792	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	0
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	6	14	195	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	V			20,568	0	264	0	0	0	0	2,148	195	0	264	0	0	
	建替	-	Ⅱ	151,351	151,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
真狩村役場庁舎 (経過年数51年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	75年目	76年目	77年目	78年目	79年目	80年目
	建物本体	屋根(屋上)	V	51	59	12,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,425	0	0
		外壁	V	51	59	23,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	Ⅲ	9	17	4,448	0	0	0	0	4,448	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	13	21	105,534	0	0	0	0	0	0	35,178	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	Ⅲ	13	21	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-				147,788	325	0	0	0	4,448	0	35,178	0	0	0	6,425	0	
	建替	-		494,214	494,214	494,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旧真狩社会福祉会館倉庫 (経過年数44年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		61年目	62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目
	建物本体	屋根(屋上)	V-2	44	52	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	44	52	4,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-				5,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建替	-		44,574	44,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パークゴルフ場管理棟 (経過年数28年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目
	建物本体	屋根(屋上)	V-1	28	36	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0
		外壁	Ⅲ	28	36	1,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	28	36	875	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	28	36	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-	V			3,682	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	309	
	建替	-	Ⅱ	12,379	12,379	12,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間 累計	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025									
	施設分類 (大分類)	施設分類 (中分類)	施設整備 優先度	建築 年度	構造※ 種別	延床 面積		大分類	中分類	V	経年(R4)						経年(R12)								
羊蹄ふるさと館 (経過年数34年)	スポーツ・レクリエーション施設	レクリエーション・観光施設、保養施設	D	1988	S造	539.90	羊蹄ふるさと館 (経過年数34年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)	34年目	35年目	36年目	37年目									
								建物本体	屋根(屋上)	III	7	15	5,102	0	0	0	0								
									外壁	V	34	42	15,510	0	0	0	0								
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0								
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0								
									石油式暖房機	V	33	41	264	0	0	0	0								
								衛生設備	灯油タンク	V	33	41	65	0	0	0	0								
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0								
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0								
								小計	-	V	-	-	-	20,941	0	0	0	0							
								建替	-	II	204,082	204,082	204,082	0	0	0	0								
								除雪センター (経過年数32年)	供給処理施設	供給処理施設	B	1990	S造	589.41	除雪センター (経過年数32年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)	32年目	33年目	34年目	35年目	
																建物本体	屋根(屋上)	II	4	12	5,570	0	0	0	0
																	外壁	V	32	40	16,933	0	0	0	0
電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0									0	0								
機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0									0	0								
	石油式暖房機	V	12	20	904	0	0									0	0								
衛生設備	灯油タンク	V	31	39	65	0	0									0	0								
	地下タンク	-	-	-	-	0	0									0	0								
その他	スロープ	-	-	-	-	910	0									0	0								
小計	-	V	-	-	-	24,381	0									0	0	0							
建替	-	II	222,797	222,797	222,797	0	0									0	0								
克雪管理センター (経過年数45年)	集会施設	集会施設	B	1977	RC造	360.00	克雪管理センター (経過年数45年)									大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)	45年目	46年目	47年目	48年目	
																建物本体	屋根(屋上)	III	8	16	1,966	0	0	0	0
																	外壁	V	45	53	11,491	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0								
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0								
									石油式暖房機	V	45	53	2,723	0	0	0	0								
								衛生設備	灯油タンク	V	45	53	130	0	0	0	0								
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0								
								その他	スロープ	-	-	-	-	910	0	0	0								
								小計	-	-	-	-	-	17,220	0	0	0	0							
								建替	-	-	151,200	151,200	151,200	0	0	0	0								
								一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 (経過年数20年)	供給処理施設	供給処理施設	B	2002	S造	354.71	一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 (経過年数20年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	20年目	21年目	22年目	23年目	
																建物本体	屋根(屋上)	III	20	28	6,704	0	0	0	0
																	外壁	III	20	28	20,380	0	0	0	0
電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0									0	0								
機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0									0	0								
	石油式暖房機	V	20	28	1,914	0	0									0	0								
衛生設備	灯油タンク	III	20	28	65	0	0									0	0								
	地下タンク	-	-	-	-	0	0									0	0								
その他	スロープ	-	-	-	-	0	0									0	0								
小計	-	-	-	-	-	29,063	0									0	0	0							
建替	-	-	134,080	134,080	134,080	0	0									0	0								
食品リサイクルセンター (経過年数20年)	供給処理施設	供給処理施設	D	2002	S造	541.50	食品リサイクルセンター (経過年数20年)									大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	20年目	21年目	22年目	23年目	
																建物本体	屋根(屋上)	I	3	11	5,117	0	0	0	0
																	外壁	III	20	28	31,112	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0								
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0								
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0								
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0								
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0								
								その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0								
								小計	-	-	-	-	-	36,230	0	0	0	0							
								建替	-	-	204,687	204,687	204,687	0	0	0	0								

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間 累計	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度			
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
羊蹄ふるさと館 (経過年数34年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		38年目	39年目	40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目		
	建物本体	屋根(屋上)	III	7	15	5,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	34	42	15,510	0	0	0	0	15,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	33	41	264	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
	衛生設備	灯油タンク	V	33	41	65	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V				20,941	0	0	0	0	15,663	0	0	0	0	0	0	0	0	88
建替	-	II	204,082	204,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除雪センター (経過年数32年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		36年目	37年目	38年目	39年目	40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目		
	建物本体	屋根(屋上)	II	4	12	5,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	32	40	16,933	0	0	0	0	16,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	12	20	904	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0
	衛生設備	灯油タンク	V	31	39	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V				24,381	0	65	0	301	16,933	0	0	0	0	0	0	0	301	0
建替	-	II	222,797	222,797	222,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
克雪管理センター (経過年数45年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目		
	建物本体	屋根(屋上)	III	8	16	1,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外壁	V	45	53	11,491	0	0	0	0	11,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		石油式暖房機	V	45	53	2,723	0	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0	908	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	V	45	53	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	
	小計	-					17,220	0	130	908	0	11,491	0	0	0	0	0	908	910	0	
建替	-		151,200	151,200	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0		
一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 (経過年数20年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	31年目	32年目	33年目	34年目	35年目	36年目		
	建物本体	屋根(屋上)	III	20	28	6,704	0	0	0	0	3,352	0	3,352	0	0	0	0	0	0		
		外壁	III	20	28	20,380	0	0	0	0	10,190	0	10,190	0	0	0	0	0	0	0	
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		石油式暖房機	V	20	28	1,914	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	638	0	0	
	衛生設備	灯油タンク	III	20	28	65	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-					29,063	0	0	638	0	13,542	0	13,607	0	0	0	638	0	0	
建替	-		134,080	134,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
食品リサイクルセンター (経過年数20年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		24年目	25年目	26年目	27年目	28年目	29年目	30年目	31年目	32年目	33年目	34年目	35年目	36年目		
	建物本体	屋根(屋上)	I	3	11	5,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		外壁	III	20	28	31,112	0	0	0	0	15,556	0	15,556	0	0	0	0	0	0		
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	-					36,230	0	0	0	0	15,556	0	15,556	0	0	0	0	0		
建替	-		204,687	204,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

施設名称（建物名称）	整備計画項目				30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度		
	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)	累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	
羊蹄ふるさと館 (経過年数34年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	
	建物本体	屋根(屋上)	III	7	15	5,102	0	0	0	5,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	34	42	15,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	33	41	264	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	33	41	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	V				20,941	0	0	0	5,102	0	0	0	88	0	0	0	0	0
	建替	-	II	204,082	204,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除雪センター (経過年数32年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		49年目	50年目	51年目	52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	
	建物本体	屋根(屋上)	II	4	12	5,570	0	0	0	0	0	0	5,570	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	32	40	16,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	12	20	904	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	31	39	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910
	小計	-	V				24,381	0	0	0	0	0	5,871	0	0	0	0	0	0	910
	建替	-	II	222,797	222,797	222,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,797
克雪管理センター (経過年数45年)	大分類	中分類	V	経年(R4)	経年(R12)		62年目	63年目	64年目	65年目	66年目	67年目	68年目	69年目	70年目	71年目	72年目	73年目	74年目	
	建物本体	屋根(屋上)	III	8	16	1,966	0	0	1,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	V	45	53	11,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	45	53	2,723	0	0	0	0	0	908	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	V	45	53	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-					17,220	0	0	1,966	0	0	908	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-		151,200	151,200	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 (経過年数20年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		37年目	38年目	39年目	40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	
	建物本体	屋根(屋上)	III	20	28	6,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	20	28	20,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	V	20	28	1,914	0	0	0	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	III	20	28	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-					29,063	0	0	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-		134,080	134,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品リサイクルセンター (経過年数20年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		37年目	38年目	39年目	40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	
	建物本体	屋根(屋上)	I	3	11	5,117	0	0	0	0	0	0	0	5,117	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	20	28	31,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-					36,230	0	0	0	0	0	0	5,117	0	0	0	0	0	0
	建替	-		204,687	204,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

真狩村公共施設個別計画 アクションプラン (令和2年度)

※ 構造種別：W造（木造）、S造（鉄骨造）、軽S造（軽量鉄骨造）、RC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）、CB造（コンクリートブロック造）

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	建築基本情報						施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	施設分類（大分類）	施設分類（中分類）	施設整備優先度	建築年度	構造※種別	延床面積		大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)	累計	2022	2023	2024	2025
農業振興センター (経過年数35年)	産業施設	産業施設	D	1987	W造	162.99	農業振興センター (経過年数35年)	建物本体	屋根(屋上)	V-1	35	43	1,147	35年目	36年目	37年目	38年目
								外壁	III		35	43	4,495	0	0	0	0
								電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0
								機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0
									石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0
								衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
									地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0
								その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0
								小計	-	-	-	-	5,641	0	0	0	0
								建替	-	-	-	-	0	0	0	0	0
											45,865	45,865	0	0	0	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
						累計	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
農業振興センター (経過年数35年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		39年目	40年目	41年目	42年目	43年目	44年目	45年目	46年目	47年目	48年目	49年目	50年目	51年目
		建物本体	屋根(屋上)	V-1	35	43	1,147	0	0	0	0	1,147	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	Ⅲ	35	43	4,495	0	0	0	0	4,495	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	5,641	0	0	0	0	5,641	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	45,865	45,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[単位：千円]

施設名称（建物名称）	整備計画項目					30年間	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度
						累計	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
農業振興センター (経過年数35年)	大分類	中分類	劣化具合	経年(R4)	経年(R12)		52年目	53年目	54年目	55年目	56年目	57年目	58年目	59年目	60年目	61年目	62年目	63年目	64年目
		建物本体	屋根(屋上)	V-1	35	43	1,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外壁	III	35	43	4,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気設備	受変電設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械設備	熱源設備	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石油式暖房機	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	衛生設備	灯油タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地下タンク	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	スロープ	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	-	-	-	-	5,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替	-	-	45,865	45,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0