

## 令和2年度 橋梁定期点検結果 (北海道真狩村)

番号	橋梁名 (フリガナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域 市町村名	点検年度	点検結果 判定区分
4	小大和橋	真狩新区画通	1984	7.5	7.5	真狩村	北海道 真狩村	令和2年度	I
8	前田橋	南部団体線	1969	19.7	4.0	〃	〃	〃	II
12	神里橋	神里オロエン線	1967	4.5	3.2	〃	〃	〃	II
19	第1御保内橋	北3線豊川加野線	1979	13.6	7.0	〃	〃	〃	II
20	第2御保内橋	北3線豊川加野線	1984	16.5	8.0	〃	〃	〃	II
28	第一小花井橋	小花井第1支線	1968	10.8	5.0	〃	〃	〃	II
31	宮武橋	3号線	1976	8.0	4.0	〃	〃	〃	II
35	長船橋	北8線共明新道線	1962	6.3	6.6	〃	〃	〃	II
37	池田橋	豊川桜川線	1979	6.0	7.6	〃	〃	〃	II

判定区分		
区分	状態	状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない。
II	予防保全	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
III	早期措置	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき。
IV	緊急措置	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき。

### 位置図

