

令和3年度 橋梁定期点検結果 (北海道真狩村)

橋梁名 (フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者 管理者名	行政区域 市町村名	点検年度	点検記録 判定区分
大和橋	ヤマトハシ	真狩新区画通	1981	45.8	7.0	真狩村	北海道 真狩村	令和3年度	II
御保内橋	オホナイハシ	豊川留寿都線	1979	20.0	6.5	真狩村	北海道 真狩村	令和3年度	II
泉函渠	イズミカンキョ	泉羊蹄線	1979	4.5	5.7	真狩村	北海道 真狩村	令和3年度	I
3号橋	3コウハシ	見晴3号線	1985	14.3	5.5	真狩村	北海道 真狩村	令和3年度	II
11号橋(緑橋)	11コウハシ	11号線	1967	50.0	5.5	真狩村	北海道 真狩村	令和3年度	II
神里2号橋	カミサト2コウハシ	南部神里線	1979	2.6	6.5	真狩村	北海道 真狩村	令和3年度	I
13号橋	13コウハシ	富里13号線	1972	48.3	7.5	真狩村	北海道 真狩村	令和3年度	II
15号橋	15コウハシ	富里落合新道線	1976	31.5	4.0	真狩村	北海道 真狩村	令和3年度	III
金丸橋	カナマルハシ	北4号光共明線	1985	8.7	6.5	真狩村	北海道 真狩村	令和3年度	I

橋梁診断における判定区分		
区分	状	態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが好ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

位置図



