

令和4年度 橋梁定期点検結果 (北海道真狩村)

番号	橋梁名 (フリガナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域 市町村名	点検年度	点検記録 判定区分
6	山形橋 ヤマガタバシ	旭1号線	1968	23.4	4.5	真狩村	北海道 真狩村	令和4年度	II
7	南部橋 ナンバシ	南部団体線	1970	16.5	4.0	〃	〃	〃	I
14	第1泉橋 ダイイチイズミバシ	泉川沿線	1992	19.7	7.5	〃	〃	〃	I
18	7号線橋 ナナゴウセンバシ	7号線	1989	22.5	10.0	〃	〃	〃	II
21	上御保内橋 カミオホナイバシ	豊川加野線	1985	11.4	5.0	〃	〃	〃	I
30	2号橋 ニゴウバシ	2号橋通	1979	9.7	5.0	〃	〃	〃	I
34	やしろ橋 ヤシロバシ	西10号線	1987	66.9	7.0	〃	〃	〃	II
36	6号橋 ロクゴウバシ	6号線	1994	13.7	8.0	〃	〃	〃	II
38	四線橋 シセンバシ	豊川北2線第1支線	1988	12.5	5.0	〃	〃	〃	I

判定区分		
区分	状態	状態
I	健全	機能に支障が生じていない。
II	予防保全	機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが好ましい。
III	早期措置	機能に支障が生ずる可能性があり、早期に措置を講ずべき。
IV	緊急措置	機能に支障が生じている、又は生ずる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき。

位置図

