

令和5年度 橋梁定期点検結果 (北海道真狩村)

番号	橋梁名 (フリガナ)	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域 市町村名	点検年度	点検記録 判定区分
1	第2泉橋	ダイニズミバシ	1997	14.1	5.0	真狩村	北海道 真狩村	令和5年度	I
2	福田橋	フクダバシ	1995	13.4	7.5	〃	〃	〃	I
5	6線橋	ロクセンバシ	1993	43.3	6.0	〃	〃	〃	I
15	第一6号橋	ダイイチロクゴウバシ	2005	13.9	6.0	〃	〃	〃	I
16	開栄橋	カイエイバシ	2015	12.56	6.0	〃	〃	〃	I
22	1号橋	イチゴウバシ	1997	19.5	8.0	〃	〃	〃	I
23	富士見橋	フジミバシ	1999	30.9	6.0	〃	〃	〃	I
29	月見橋	ツキミバシ	1986	7.0	9.5	〃	〃	〃	I
32	共明農道橋	キョウメイノウドウバシ	1991	13.5	5.0	〃	〃	〃	I

判定区分		
区分	状態	状態
I	健全	機能に支障が生じていない。
II	予防保全	機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが好ましい。
III	早期措置	機能に支障が生ずる可能性があり、早期に措置を講ずべき。
IV	緊急措置	機能に支障が生じている、又は生ずる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき。

位置図

